

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA: CMEI TIA JOVITA**

**LOCAL: RUA PARACATU, COM RUA 4, COM AVENIDA CRUZEIRO DO  
SUL.**

**VILA PEDROSO. GOIÂNIA / GO.**

**1.0 – INTRODUÇÃO:**

Este relatório visa esclarecer com imagens algumas necessidades do **CMEI Tia Jovita**. Com base nas solicitações por meio de ofícios e visita dos técnicos do Departamento de Estudos e Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura ao local foi diagnosticada a necessidade de substituição do revestimento cerâmico e de cimento queimado existente, além da colocação de forro em alguns ambientes. Também serão reformados os sanitários, para promoção da acessibilidade e ampliação dos banheiros infantis, além de uma parede será demolida para ampliar a sala de atividades.

Ainda para promoção da acessibilidade, serão reformadas as rampas e circulações existentes para nivelamento e adequação as normas, além da implantação de sinalização visual, tátil e direcional. O playground interno receberá novo guarda-corpo compatível com a legislação. Uma cobertura de pilocarbonato também será substituída para proteção contra a chuva.

Além da reforma e ampliação acima descrita, a unidade deverá passar por reforma na parte elétrica e hidráulica onde existir necessidade de ampliação no atendimento e melhoria nas redes existentes.

## 2.0 – FOTOS:



Foto 1 – Revestimento de cimento queimado a ser substituído.



Foto 2 - Revestimento cerâmico a ser substituído.



Foto 3 – Revestimento cerâmico a ser substituído.



Foto 4 – Revestimento cerâmico a ser substituído.



Foto 5 – Rampa da entrada que será reformada para promoção da acessibilidade.



Foto 6 – Escada que será demolida para colocação de rampa.



Foto 7 – Banheiro que será reformados para ampliação dos banheiros infantis.



Foto 8 – Banheiro infantil que será reformado.



Foto 9 – Cobertura que será substituída para proteção contra chuva.



Foto 10 – Criação de guarda-corpo atendendo as normas de segurança.



Foto 11 – Local onde será colocado o forro de PVC.



Foto 12 – Parede que será demolida para ampliar a sala de atividades.

### **3.0 – CONCLUSÃO:**

De acordo com levantamento realizado no local e em observância aos parâmetros arquitetônicos para estabelecimentos educacionais, a proposta de ampliação e reforma do CMEI Tia Jovita visa solucionar a todos os problemas e necessidades diagnosticados.

Ver projeto arquitetônico, projetos complementares e orçamento anexados.

### **4.0 - TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO PROJETO DE REFORMA, ACESSIBILIDADE E RELATÓRIO:**

---

**Arq<sup>a</sup>. Débora de Souza Pires Pimentel**  
CAU 102827-8  
CREA GO 14913/D

Goiânia, 13 de abril de 2012.

*\* as fotos foram tiradas na visita “in loco” em setembro de 2011.*