

Quadro 6.1.14 – Relação de serviços executados mensalmente – Goiânia / 2011

SERVIÇO EXECUTADO	Unid	Jan	Fev	Mar	1º TRIM	Abr	Mai	Jun	2º TRIM	Jul	Ago	Set	3º TRIM	Out	Nov	Dez	4º TRIM
Reposição de tampas de boca de lobo	Unid	164	154	161	<b>479</b>	137	279	365	<b>781</b>	365	277	275	<b>917</b>	297	241	241	<b>779</b>
Recuperação de boca de lobo	Unid	136	137	161	<b>434</b>	114	182	284	<b>580</b>	249	148	198	<b>595</b>	190	188	176	<b>554</b>
Reposição de tampas de P.V.	Unid	41	45	32	<b>118</b>	13	48	40	<b>101</b>	30	24	27	<b>81</b>	34	40	37	<b>111</b>
Reposição de Grelha	Unid	16	23	20	<b>59</b>	9	7	17	<b>33</b>	38	30	6	<b>74</b>	25	14	10	<b>49</b>
Substituição de anel de P.V.	Unid	8	5	8	<b>21</b>	2	16	10	<b>28</b>	15	12	6	<b>33</b>	10	9	10	<b>29</b>
Confecção de rampa	Unid	3	16	21	<b>40</b>	1	0	0	<b>1</b>	2	0	7	<b>9</b>	5	27	0	<b>32</b>
Confecção de boca de lobo	Unid	24	45	12	<b>81</b>	34	23	29	<b>86</b>	14	0	36	<b>50</b>	45	29	32	<b>106</b>
Confecção de canaleta	M	0	2	0	<b>2</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	38	<b>38</b>	27	70	203	<b>300</b>
Confecção de sarjeta	M	105	105	0	<b>210</b>	102	0	0	<b>102</b>	65	15	137	<b>217</b>	30	25	208	<b>263</b>
Confecção de passarela	M²	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	7	0	0	<b>7</b>
Recuperação de meio fio	M	1.482	1.254	2.039	<b>4.775</b>	945	2.909	3.344	<b>7.198</b>	2.243	2.629	2.537	<b>7.409</b>	2.014	1.275	1.293	<b>4.582</b>
Levantamento de P.V.	Unid	11	10	8	<b>29</b>	7	4	7	<b>18</b>	4	14	5	<b>23</b>	4	5	0	<b>9</b>
Recuperação de funco de P.V.	M	0	0	0	<b>0</b>	0	0	1	<b>1</b>	2	0	0	<b>2</b>	0	0	0	<b>0</b>
Confecção de calçada	M²	53	78	5	<b>136</b>	17	5	15	<b>37</b>	13	26	18	<b>57</b>	18	49	11	<b>78</b>
Confecção de muro de arrimo	M²	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	18	0	<b>18</b>	0	0	0	<b>0</b>
Recuperação de bueiro	M	0	0	1	<b>1</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	3	1	<b>4</b>
Confecção de GAP 0,20m	M	29	0	0	<b>29</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
Confecção de GAP 0,30m	M	0	0	0	<b>0</b>	0	0	9	<b>9</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
Confecção de GAP 0,40m	M	15	17	257	<b>289</b>	43	41	210	<b>294</b>	0	73	54	<b>127</b>	219	127	107	<b>453</b>
Confecção de GAP 0,60m	M	3	1	125	<b>129</b>	0	0	6	<b>6</b>	0	0	156	<b>156</b>	29	28	24	<b>81</b>
Confecção de GAP 0,80m	M	3	0	1	<b>4</b>	1	0	2	<b>3</b>	0	0	6	<b>6</b>	0	0	0	<b>0</b>
Confecção de GAP 1,00m	M	0	0	0	<b>0</b>	0	0	1	<b>1</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	6	<b>6</b>
Confecção de meio fio	M	0	50	0	<b>50</b>	1.160	0	82	<b>1.242</b>	373	20	0	<b>393</b>	0	145	72	<b>217</b>
Recuperação de GAP 0,30m	M	0	0	0	<b>0</b>	0	0	5	<b>5</b>	4	0	0	<b>4</b>	1	0	0	<b>1</b>
Recuperação de GAP 0,40m	M	0	0	1	<b>1</b>	0	7	6	<b>13</b>	5	2	1	<b>8</b>	0	0	3	<b>3</b>
Recuperação de GAP 0,60m	M	4	0	0	<b>4</b>	2	2	4	<b>8</b>	1	1	0	<b>2</b>	3	0	0	<b>3</b>
Recuperação de GAP 0,80m	M	5	0	3	<b>8</b>	1	3	0	<b>4</b>	4	1	0	<b>5</b>	3	0	1	<b>4</b>
Recuperação de GAP 1,00m	M	0	0	0	<b>0</b>	3	0	0	<b>3</b>	3	1	0	<b>4</b>	0	0	4	<b>4</b>
Recuperação de GAP 1,20m	M	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	2	<b>2</b>

Fonte: Agência Municipal de Obras – AMOB / Diretoria de Operações

TOTAL
2.956
2.163
411
215
111
82
323
340
792
7
23.964
79
3
308
18
5
29
9
1.163
372
13
7
1.902
10
25
17
21
11
2