

Tabela 6.1.14 - Relação de serviços executados mensalmente pela AMOB - Goiânia - 2011

SERVIÇO EXECUTADO	Unid	Jan	Fev	Mar	1º TRIM	Abr	Mai	Jun	2º TRIM	Jul	Ago	Set	3º TRIM	Out	Nov	Dez	4º TRIM	TOTAL
Reposição de tampas de boca de lobo	Unid	164	154	161	479	137	279	365	781	365	277	275	917	297	241	241	779	2.956
Recuperação de boca de lobo	Unid	136	137	161	434	114	182	284	580	249	148	198	595	190	188	176	554	2.163
Reposição de tampas de P.V.	Unid	41	45	32	118	13	48	40	101	30	24	27	81	34	40	37	111	411
Reposição de Grelha	Unid	16	23	20	59	9	7	17	33	38	30	6	74	25	14	10	49	215
Substituição de anel de P.V.	Unid	8	5	8	21	2	16	10	28	15	12	6	33	10	9	10	29	111
Confecção de rampa	Unid	3	16	21	40	1	0	0	1	2	0	7	9	5	27	0	32	82
Confecção de boca de lobo	Unid	24	45	12	81	34	23	29	86	14	0	36	50	45	29	32	106	323
Confecção de canaleta	M	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	38	38	27	70	203	300	340
Confecção de sarjeta	M	105	105	0	210	102	0	0	102	65	15	137	217	30	25	208	263	792
Confecção de passarela	M ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	7
Recuperação de meio fio	M	1.482	1.254	2.039	4.775	945	2.909	3.344	7.198	2.243	2.629	2.537	7.409	2.014	1.275	1.293	4.582	23.964
Levantamento de P.V.	Unid	11	10	8	29	7	4	7	18	4	14	5	23	4	5	0	9	79
Recuperação de funco de P.V.	M	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	3
Confecção de calçada	M ²	53	78	5	136	17	5	15	37	13	26	18	57	18	49	11	78	308
Confecção de muro de arrimo	M ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	18
Recuperação de bueiro	M	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	5
Confecção de GAP 0,20m	M	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Confecção de GAP 0,30m	M	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Confecção de GAP 0,40m	M	15	17	257	289	43	41	210	294	0	73	54	127	219	127	107	453	1.163
Confecção de GAP 0,60m	M	3	1	125	129	0	0	6	6	0	0	156	156	29	28	24	81	372
Confecção de GAP 0,80m	M	3	0	1	4	1	0	2	3	0	0	6	6	0	0	0	0	13
Confecção de GAP 1,00m	M	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6	7
Confecção de meio fio	M	0	50	0	50	1.160	0	82	1.242	373	20	0	393	0	145	72	217	1.902
Recuperação de GAP 0,30m	M	0	0	0	0	0	0	5	5	4	0	0	4	1	0	0	1	10
Recuperação de GAP 0,40m	M	0	0	1	1	0	7	6	13	5	2	1	8	0	0	3	3	25
Recuperação de GAP 0,60m	M	4	0	0	4	2	2	4	8	1	1	0	2	3	0	0	3	17
Recuperação de GAP 0,80m	M	5	0	3	8	1	3	0	4	4	1	0	5	3	0	1	4	21
Recuperação de GAP 1,00m	M	0	0	0	0	3	0	0	3	3	1	0	4	0	0	4	4	11
Recuperação de GAP 1,20m	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2

Fonte: Agência Municipal de Obras – AMOB / Diretoria de Operações

Elaboração: Prefeitura de Goiânia - SEPLAM/DPESE/DVPEE/DVESE